

FIRSTMARK

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

Clase 1

* Clase 2

 PVC	 4-5 mil 105-125 μm	 Cuchilla 45°	 presión INTERMEDIA	 150°C	 10-15s	 PELAR: TEMPLADO A FRÍO
--	---	--	--	---	---	---

PORTADOR: Adhesivo y poliéster transparente

SE APLICA SOBRE

-  Algodón
-  Poliéster
-  Telas acrílicas y similares

CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Espere 24 horas después de la aplicación antes de lavar
- Planchar solamente la parte trasera

LAVAR

- Max 60°C
- Si posible, lavar al revés
- No usar lejía
- Puede secar en la secadora
- No lavar en seco

ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-30°C)
- Lejos de la luz del sol
- En posición vertical

APLICACIÓN

1. Cortar el producto al revés, con la cuchilla recomendada.
2. Pelar (despegar) el exceso de material.
3. Planchar sobre la prenda a 150°C y proteger la lámina de transporte con papel de silicona. 10-15 segundos, presión intermedia.
4. Retirar la lámina de transporte cuando esté fría.

 **hemica US**
Transfer your imagination

NOTA: Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar