



QUICKFLEX

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

Clase 1

* Clase 2

 PU	 3 mil 80 μm	 Cuchilla 45°	 presión FIRME	 165°C	 5s	 PELAR: CALIENTE
---	--	--	---	---	---	---

PORTADOR: Adhesivo y poliéster transparente

SE APLICA SOBRE

Algodón
Poliéster
Telas acrílicas y similares

CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Espere 24 horas después de la aplicación antes de lavar
- Planchar solamente la parte trasera

LAVAR

- Max 60°C
- Si posible, lavar al revés
- No usar lejía
- Puede secar en la secadora
- No lavar en seco

ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-30°C)
- Lejos de la luz del sol
- En posición vertical

APLICACIÓN

1. Cortar el producto al revés, con la cuchilla recomendada.
2. Pelar (despegar) el exceso de material.
3. Planchar sobre la prenda a 165°C y proteger la lámina de transporte con papel de silicona. 5 segundos, presión firme.
4. Retirar la lámina de transporte, cuando esté aún caliente.

 **hemica US**
Transfer your imagination

NOTA: Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar