

DARKLITE™

EL VINILO DE CORTE FOSFORESCENTE QUE BRILLA EN LA OSCURIDAD

¿Busca una solución de personalización que brille en la oscuridad? Darklite es un vinilo de poliuretano de tacto suave y fosforescente que proporcionará un gran efecto visual de color verde a todas sus creaciones en entornos oscuros.

Disfraces para eventos especiales



Cómo se ve en un entorno estándar



Cómo se ve en un ambiente oscuro

Características del producto

- ✓ Genial para alcanzar un gran efecto resplandeciente verde.
- ✓ Se ilumina en ambientes oscuros después de estar expuesto a la luz.
- ✓ Se carga con luz natural y artificial.
- ✓ Tacto muy suave.
- ✓ Acabado blanco mate.



White
Without charge
750



Light colour
after charge

Puntos clave de la aplicación

- ✓ Muy fácil de cortar.
- ✓ Permite que diseños muy pequeños brillen en la oscuridad.
- ✓ Muy fácil de depilar → Ahorre tiempo de producción.
- ✓ Portador adhesivo muy fuerte que permite repositionar el diseño después del depilado.

Beneficios de uso

- ✓ Ideal para decorar disfraces de eventos especiales o accesorios que deben destacarse en la oscuridad.
- ✓ Se puede aplicar sobre soportes lavables hasta altas temperaturas.

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones
Poliuretano fosforescente	130 µm	Poliéster Adhesivo y Transparente	50 cm x 10 m

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: temperatura y duración
Algodón Poliéster Acrílico Mezclas de algodón / poliéster sin revestimiento	Hoja Flex de 45 °	150°C – 15 s 302°F – 15 s

Presión	Pelado
Media	Frío

Paso 1 - Cortar

Configure el corte de su vinilo de corte en modo espejo y use una cuchilla Flex estándar de 45 °.

Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y plánelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 150 °C / 302 °F durante 15 segundos, con una presión media. Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 4 - Pelar

Pele el material cuando esté frío.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 40°C/104°F	Solo del revés	Sí	Sí

Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento :

- ✓ Respete siempre las instrucciones de las prendas.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evitar el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado:

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.