

METALLIC HOLOGRAPHIC™


LE FILM DE TRANSFERT À CHAUD À EFFET MÉTALLIQUE HOLOGRAPHIQUE LE PLUS ADAPTÉ POUR LA PERSONNALISATION D'ACCESSOIRES

Vous recherchez un film de transfert à chaud métallique avec un effet holographique ? Metallic Holographic est le film parfait pour donner des effets holographiques à vos accessoires. Très facile à découper et à écheniller.

Accessoires de mode




Décoration intérieure



Description du produit

- ✓ Superbe finition métallique brillante.
- ✓ Très mince → Confortable à porter.
- ✓ Parfait pour les textiles ultralégers grâce à sa finesse.
- ✓ Découvrez la couleur de notre produit :



Super Rainbow 422

Points clés d'application

- ✓ Très facile à découper.
- ✓ Facile à écheniller → Gain de temps.
- ✓ Effet visuel métallique de qualité sans finition plissée.

Avantages d'utilisation

- ✓ Recommandé pour ajouter des détails décoratifs aux accessoires de mode et de décoration intérieure.
- ✓ Parfait pour des designs très petits et précis.
- ✓ Finition propre et sans excès de colle.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Épaisseur moyenne	Support	Dimensions
Film métallisé	60 µm	Polyester adhésif & transparent	Toutes les références sont disponibles en : 48cm x 5 m

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

S'applique sur	Découpe	Température & durée d'application
Coton Polyester Acrylique Mélange Coton/Polyester sans traitement déperlant	Utiliser une lame de découpe (45°)	145°C – 15 s 293°F – 15 s

Pression	Pelage
Moyenne	À froid

Etape 1 – Découpe

Mettre en place la découpe du film de transfert à chaud en mode miroir et utiliser une lame de découpe standard (45°).

Etape 2 – Echenillage

Retirer l'excès de matière (échenillage facile).

Etape 3 – Application

Positionner le visuel sur le textile et presser avec une presse Sefa DUPLEX/ROTEX ou équivalent, à 145°C/293°F pendant 15 secondes, avec une pression moyenne.

Nous recommandons l'utilisation de papier siliconé pour protéger les visuels et le textile pendant l'application.

Etape 4 – Pelage

Peler le support une fois refroidi.

REMARQUE : nous vous recommandons vivement d'effectuer des tests avant de lancer une production.

CONSEILS DE SOIN ET D'ENTRETIEN

Lavage	Repasse	Sèche-linge	Nettoyage à sec
Lavage à la main uniquement	Sur l'envers uniquement	Non recommandé	Non recommandé

Durée de conservation	Température de stockage	Éclairage de stockage	Position
Jusqu'à 1 an	Endroit sec entre 15°C et 30°C / 59°F et 86°F	A l'abri de la lumière	Position verticale

Soin et entretien:

- ✓ Toujours respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du vêtement.
- ✓ Attendre 24 heures après le transfert avant le premier lavage.
- ✓ Éviter l'utilisation de produits agressifs.

Conseils de lavage:

- ✓ Respecter les recommandations textiles.
- ✓ De préférence à l'envers pour allonger la durée de vie du transfert.
- ✓ Ne pas utiliser d'agent blanchissant.