

ALLMARK™

EL VINILO DE CORTE DEDICADO A LA PERSONALIZACIÓN DE NYLON

¿Busca una lámina específicamente dedicada a la personalización de tejidos con revestimientos?

Allmark es un vinilo de corte de acabado mate diseñado específicamente a textiles con revestimiento como el nylon.

Objetos promocionales



Prendas deportivas y accesorios



Características del producto

- ✓ Acabado semi mate poliuretano.
- ✓ Compuesto con un adhesivo especial para textiles hidrófobos y de poliamida, lo que garantiza una perfecta adherencia a los tejidos difíciles.
- ✓ Ultra fino, muy cómodo de llevar.
- ✓ Certificado OEKO-TEX Clase I, que permite su aplicación incluso en ropa de bebés y niños.
- ✓ Disponible en 4 colores:



White 101



Black 103

Golden Yellow
104

Red 106

Puntos claves de aplicación

- ✓ Permite el reposicionamiento después de pelar el producto gracias a su portador adhesivo.
- ✓ Muy fácil de cortar.
- ✓ Fácil de planchar sin dejar marcas en el textil.

Beneficios de uso

- ✓ Especialmente desarrollado para aplicar sobre telas con revestimiento como el nylon.
- ✓ Recomendado para prendas y accesorios deportivos, objetos promocionales como bolsos, chaquetas de entrenamiento, chubasqueros, paraguas y bolsos de nylon.

ESPECIFICACIONES

Composition	Grosor promedio	Material	Dimensiones	Certificaciones
Poliuretano	50 µm	Poliéster Adhesivo y Transparente	50 cm x 20 m	 Referencias Clase I

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Nylon Algodón Poliéster Acrílico Mezclas de algodón / poliéster	Hoja Flex 45°	140°C – 20 s 284°F – 20 s
Presión	Pelado	
Media	Frío	

Paso 1 - Cortar

Configure el corte de lámina en modo espejo y use una cuchilla estándar de 45°.

Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y plánelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 140°C / 284°F durante 20 segundos con una presión media. Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 4 - Pelar

Pele el material mientras esté frío.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 40°C 104°F	Solo del revés	Sí	No

Almacenamiento			
Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Respete siempre las instrucciones del tejido.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.