



# HOTMARK

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100 

Clase 1

\* Clase 2

 PU	 2-2.5 mil 50-60 $\mu\text{m}$	 Cuchilla 45°	 presión INTERMEDIA	 150-160°C	 15-20s	 PELAR: FRÍO
---	---	--	--	---	---	--

PORTADOR: Adhesivo y poliéster transparente

## SE APLICA SOBRE

-  Algodón
-  Poliéster
-  Telas acrílicas y similares

## CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Espere 24 horas después de la aplicación antes de lavar
- Planchar solamente la parte trasera

## LAVAR

- Max 80°C
- Si posible, lavar al revés
- No usar lejía
- Puede secar en la secadora
- Puede lavar en seco

## ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-30°C)
- Lejos de la luz del sol
- En posición vertical

## APLICACIÓN

1. Cortar el producto al revés, con la cuchilla recomendada.
2. Pelar (despegar) el exceso de material.
3. Planchar sobre la prenda a 150-160°C y proteger la lámina de transporte con papel de silicona. 15-20 segundos, presión intermedia.
4. Retirar la lámina de transporte cuando esté fría.

 **hemica US**  
Transfer your imagination

NOTA: Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar