



FIRSTMARK

DER GRÜNE UND WIRTSCHAFTLICHE WÄRMETRANSFER-FOLIE.

Diese hochwertige PVC-Folie ist leicht zu schneiden, leicht zu entgittern und leicht zu verwenden



SPEZIFIKATIONEN

	ZUSAMMENSETZUNG	Vinyl, phthalatfrei
	MATERIALSTÄRKE	110 µm
	TRÄGER	Selbstklebend & transparent polyester

DIE HAUPTVORTEILE

- Phthalatfreies Vinyl.
- Weiche Oberfläche und halbmattes Finish.
- Perfekt für professionelle, Werbe-, Sportbekleidung und Modestücke.
- Leicht zu schneiden und zu entgittern.
- Hohe Waschbeständigkeit und Abriebfestigkeit

EINSTELLUNGEN

	RICHTUNG DES SCHNITTS	Spiegelnde Schnittführung
	SCHNEIDEN	Flex-Klinge 45°

PFLEGE UND BEHANDLUNG

- Befolgen Sie immer die Anweisungen für das Kleidungsstück.
- Auf links waschen, um die Lebensdauer des Motivs zu verlängern.
- Warten Sie 24 Stunden nach der Anwendung vor dem ersten Waschen.
- Vermeiden Sie den Einsatz aggressiver Produkte.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel.

UTILISATION

	TEXTILE	Baumwolle, Polyester, Acry
	ZEIT & TEMPERATUR	120°C / 248°F
		20 s
	DRUCK	Mittel
	ABZIEHVERKALTEN	Kalt

Waschen	Bügeln	Trockner
 60°C / 140°F	 Linksgewendet	 Ja

ZERTIFIKATE

ZERTIFIKATE



LAGERUNG

- Die empfohlene Lagerdauer beträgt maximal ein Jahr.
- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Raum bei einer Temperatur von 15°-30°C / 60°-85°F.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie es in aufrechter Position.

SCHRITT FÜR SCHRITT : WIE VERARBEITEN SIE IHR PRODUKT

- SCHRITT 1** - Führen Sie einen Schneidenetest mit Ihrem Plotter durch.
SCHRITT 2 - Schneiden Sie Ihren Wärmeübertragungsfilm im Spiegel, verwenden Sie eine Klinge 45° und entgittern Sie das überschüssige Material.
SCHRITT 3 - Design auf das Kleidungsstück aufbringen.
SCHRITT 4 - Drücken und warm oder kalt abziehen.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor der Produktion Tests zum Schneiden, Druck und Anwendung durchzuführen.