




HOTMARK STRETCH

DER NEUE HOCHLEISTUNGS-TEXTILFLEX, DER FÜR DEN EINSATZ AUF ELASTISCHEN STOFFEN ENTWICKELT WURDE.

Dank seiner hervorragenden Elastizität, seines hohen Tragekomforts und seiner bemerkenswerten Weichheit passt es sich perfekt an das Kleidungsstück an und garantiert gleichzeitig eine erstklassige Verarbeitung und eine hervorragende Haltbarkeit.


SPEZIFIKATIONEN

 ZUSAMMENSETZUNG	PU
 DICKE	60 µm
 TRÄGER	Transparenter, klebender Polyesterträger

DIE HAUPTVORTEILE

- Lässt sich leicht von der Schutzfolie ablösen
- Ultradünn
- Sehr elastisch

EINSTELLUNGEN

 RICHTUNG DES SCHNITTS	Gespiegelt
 SCHNEIDEN	Flex-Klinge (45°)

PFLEGE UND BEHANDLUNG

- Befolgen Sie immer die Anweisungen für das Kleidungsstück.
- Auf links waschen, um die Lebensdauer des Motivs zu verlängern.
- Warten Sie 24 Stunden nach der Anwendung vor dem ersten Waschen.
- Vermeiden Sie den Einsatz aggressiver Produkte.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel.

NUTZUNG

 GEEIGNETE TEXTILIEN	Baumwolle, Polyester, Acryl, Baumwoll-Polyester-Mischung, Elasthan
 ZEIT & TEMPERATUR	155°C - 311°F / 20s
 DRUCK	Mittel
 ABZIEHVERKALTEN	Kälte

Waschen	Bügeln	Trockner
 40°C / 104°F	 Linksgewendet	 Genehmigt

LAGERUNG

- Die empfohlene Lagerdauer beträgt maximal ein Jahr.
- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Raum bei einer Temperatur von 15°-30°C / 60°-85°F.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie es in aufrechter Position.

SCHRITT FÜR SCHRITT: WIE VERARBEITEN SIE IHR PRODUKT

SCHRITT 1 - Führen Sie einen Schneidetest mit Ihrem Schneideplotter durch.

SCHRITT 2 - Stellen Sie den Schnitt des thermotransferfähigen Vinyls auf Spiegelmodus ein und verwenden Sie eine 45°-Flexklinge.

SCHRITT 3 - Entgittern Sie überschüssiges Material und tragen Sie das Motiv auf das Kleidungsstück auf.

SCHRITT 4 - Kalt pressen und schälen.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor der Produktion Tests zum Schneiden, Druck und Anwendung durchzuführen.