

SUNMARK™

EL ÚNICO VINILO DE CORTE DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA LA PERSONALIZACIÓN DE EQUIPOS EXTERIORES

¿Busca un vinilo de corte para equipos de exteriores?

Sunmark es el único vinilo en el mercado diseñado específicamente para aplicaciones en exteriores, especialmente adecuado para la decoración de carpas, cubiertas, letreros o toldos..

Señalización de restaurantes y tiendas



Al aire libre




Características del producto

- ✓ Adaptado para uso en exteriores.
- ✓ Acabado brillante.
- ✓ Vinilo muy fino.
- ✓ Disponible en 2 colores:



Black 4103



White 4101

Puntos claves de aplicación

- ✓ Muy fácil de cortar.
- ✓ Fácil de depilar → ahorra tiempo de producción.
- ✓ Aplicación a baja temperatura lo que lo hace totalmente adecuado para tejidos sensibles.

Beneficios de uso

- ✓ Recomendado para soportes textiles al aire libre, como decoración del hogar, señalización de tiendas o restaurantes.

ESPECIFICACIONES

| Composición | Grosor promedio | Material | Dimensiones |
|-------------|----------------------------|----------|---|
| Vinilo | Vinilo - 135 μm | PET | Todas las referencias disponibles en: 50 cm x 10 m 50 cm x 20 m 150 cm x 10/20 m |

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

| Aplicable en | Corte | Aplicación: Temperatura y duración |
|---|-----------------------|--|
| Toldos y tejidos sensibles al calor. Uso al aire libre | Hoja flexible 45 ° | 100°C – 15 s 212°F – 15 s |

| Presión | Pelado |
|---------|--------|
| Medio | Frio |

Paso 1 - Cortar

Configure la lámina en modo espejo y use una cuchilla flexible estándar de 45°.

Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 100 °C / 212 °F durante 15 segundos con una presión media.

Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 4 - Pelar

Pele el material mientras esté frío.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

| Lavar | Planchar | Secar | Limpieza en seco |
|-------|----------|-------|------------------|
| No | No | No | No |

Almacenamiento

| Período | Temperatura | Iluminación | Posición |
|-------------|--|-----------------------|----------|
| Hasta 1 año | Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F | Lejos de la luz solar | Vertical |

Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Respete siempre las instrucciones del tejido.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.