



HOTMARK STRETCH

LE NOUVEAU FLEX TEXTILE HAUTE PERFORMANCE CONÇU POUR LES APPLICATIONS SUR TEXTILES EXTENSIBLES.

Grâce à son excellente extensibilité, son grand confort et sa remarquable finesse, il accompagne parfaitement les mouvements du vêtement tout en garantissant un rendu premium et une excellente tenue dans le temps.

SPECIFICITÉS		LES PLUS PRODUITS								
COMPOSITION	PU	<ul style="list-style-type: none"> - facile à écheniller - ultra fin - très extensible 								
ÉPAISSEUR	60 µm									
SUPPORT	Polyester adhésif & transparent									
RÉGLAGES		INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN								
SENS DE DÉCOUPE	Découpe (miroir)	<ul style="list-style-type: none"> - Respectez toujours les instructions relatives au vêtement. - Laver à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif. - Attendre 24 heures après l'application avant le premier lavage. - Éviter l'utilisation de produits agressifs. - Ne pas utiliser de javel. 								
LAME	Lame flex (45°)									
UTILISATION		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lavage</th> <th>Repassage</th> <th>Sèche-linge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 40°C / 104°F</td> <td> Sur l'envers uniquement</td> <td> Autorisé</td> </tr> </tbody> </table>			Lavage	Repassage	Sèche-linge	 40°C / 104°F	 Sur l'envers uniquement	 Autorisé
Lavage	Repassage	Sèche-linge								
 40°C / 104°F	 Sur l'envers uniquement	 Autorisé								
TEXTILE	Coton, polyester, acrylique, mélange coton/polyester, élasthane									
TEMPS & TEMPÉRATURE	155°C - 311°F / 20s									
PRESSION	Moyenne									
PELAGE	Froid									

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

ÉTAPE 1 - Effectuer un test de découpe avec votre plotter.

ÉTAPE 2 - Découper le film de transfert à chaud en miroir et utiliser une lame flex (45°).

ÉTAPE 3 - écheniller l'excès de matière et appliquer le motif sur le vêtement.

ÉTAPE 4 - Presser et peler le support à froid.

STOCKAGE

- La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.
- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C/ 60°-85°F.
- Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, de pression et d'application avant production.