



REFLEXPRINT

LE SEUL MÉDIA IMPRIMABLE RÉFLÉCHISSANT DU MARCHÉ, CONÇU POUR DES PERSONNALISATIONS À FORTE VISIBILITÉ.

Vous recherchez un média imprimable réfléchissant pour des marquages à haute visibilité ? Idéal pour les vêtements de sécurité et les textiles techniques, il offre une excellente qualité d'impression et une visibilité optimale de jour comme de nuit.

SPECIFICITÉS

	COMPOSITION	PU Réfléchissant
	ÉPAISSEUR	150 µm
	SUPPORT	PET non adhésif

RÉGLAGES

	LAME	Lame flex (45°)
--	-------------	-----------------

UTILISATION

	TEXTILE	Coton, polyester, polycoton
	TEMPS & TEMPÉRATURE	160°C - 320°F / 20s
	PRESSION	Moyenne
	PELAGE	A tiède/froid

LAVAGE	REPASSAGE	SÈCHE-LINGE
 40°C / 104°F	 Sur l'envers uniquement	 Autorisé

CERTIFICATIONS



STANDARD 100
CQ 909/2
IFTH
www.oeko-tex.com



Non

Oui

Oui

LES PLUS PRODUITS

- Effet réfléchissant haute visibilité de jour comme de nuit.
- Compatible avec les encres solvant et éco-solvant.
- Idéal pour les vêtements de sécurité, textiles techniques et équipements professionnels.

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

ÉTAPE 1 - Programmer l'impression et la découpe du visuel sans utilisation du mode miroir. Définir les repères de coupe.

ÉTAPE 2 - Retirer l'excès de matière.

ÉTAPE 3 - Attendez au moins 4 heures et de préférence 24 heures avant l'utilisation du tape pour permettre à l'encre de sécher.

ÉTAPE 4 - Presser et peler le support à tiède ou froid.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN

- Respectez toujours les instructions relatives au vêtement.
- Suivre les instructions fournies par le fabricant de l'imprimante et faire attention aux températures d'impression (40°C/104°F) et de séchage (45°C/113°F).
- Il est important de toujours utiliser les encres officielles de la marque de l'imprimante.
- Les films de transfert à chaud imprimables sont très sensibles: les manipuler avec soins et de préférence avec des gants.
- Attendre 24 heures avant le premier lavage.
- Éviter l'utilisation de produits agressifs.
- Laver à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif.
- Éviter l'utilisation de produits agressifs.
- Ne pas utiliser de javel.

STOCKAGE

- La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.
- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C/ 60°-85°F.
- Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, d'impression, de pression et d'application avant production.

CHEMICA SAS 35 rue de Malacussy , 42000 Saint-Etienne, FRANCE