

BLING-BLING MIRROR™

LE FILM DE TRANSFERT À CHAUD AVEC UN SUPERBE EFFET MIROIR POUR DES PERSONNALISATIONS TENDANCES

Vous recherchez des films de transfert à chaud avec un effet miroir super brillant, en parfaite adéquation avec les dernières tendances de la mode ? Bling Bling Mirror est le film de transfert à chaud métallique le plus brillant pour la personnalisation des accessoires de mode.

Accessoires de mode



Description du Produit

- ✓ L'effet miroir est un incontournable pour les produits de mode, il est toujours présent lors des Fashion Weeks.
- ✓ Parfaitement adapté à la personnalisation de textiles légers grâce à sa finesse.
- ✓ Finition métallisée brillante.
- ✓ Disponible en 2 couleurs :



Mirror Silver
1430



Mirror Gold
1431

Points clés d'application

- ✓ Superbe finition effet miroir.
- ✓ Parfait pour apporter un effet très spécial à vos créations.
- ✓ Peut être pelé à chaud ou à froid pour plus de flexibilité dans votre procédé d'application.
- ✓ Finition propre, sans excès de colle.

Avantages d'utilisation

- ✓ Recommandé pour une utilisation complémentaire de notre produit Bling Bling Star, en appliquant nos couleurs Bling Bling Mirror à la fin de votre procédé d'application.
- ✓ Idéal pour ajouter des détails décoratifs aux accessoires de mode et de décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Épaisseur moyenne	Support	Dimensions
Film métallisée	100 µm	Polyester adhésif & transparent	50 cm x 25 m

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

S'applique sur	Découpe	Température & durée d'application
Coton Polyester Acrylique & fibres similaires	Utiliser une lame de flochage (60°)	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Pression	Pelage
Moyenne	À chaud ou à froid

Étape 1 – Découpe

Configurer la découpe dufilm de transfert à chaud en mode miroir et utiliser une lame de flochage standard (60°).

Étape 2 – Echenillage

Retirer l'excès de matière (échenillage facile).

Étape 3 – Application

Positionner le visuel sur le textile et presser avec une presse Sefa DUPLEX/ROTEX ou équivalent, à 160°C/320°F pendant 20 secondes, avec une pression moyenne.

Nous recommandons l'utilisation de papier siliconé pour protéger les visuels et le textile pendant l'application.

Étape 4 – Pelage

Peler le support à chaud ou à froid.

REMARQUE : nous vous recommandons vivement d'effectuer des tests avant de lancer une production.

RECOMMANDATION DE SOIN ET D'ENTRETIEN

Lavage	Repassage	Sèche-linge	Nettoyage à sec
Lavage à la main uniquement	Non recommandé	Non recommandé	Non recommandé

Durée de conservation	Température de stockage	Éclairage de stockage	Position
Jusqu'à 1 an	Endroit sec entre 15°C et 30°C/ 59°F et 86°F	A l'abri de la lumière	Position verticale

Soin et entretien :

- ✓ Toujours respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du vêtement.
- ✓ Attendre 24 heures après le transfert avant le premier lavage.
- ✓ Éviter l'utilisation de produits agressifs.