

BLING-BLING MIRROR™

EL VINOLO DE CORTE CON UN SUPER EFECTO DE ESPEJO
PARA PERSONALIZACIONES DE MODA

¿Busca un vinilo de corte con un efecto de espejo súper brillante, totalmente en línea con las últimas tendencias de la moda? Bling Bling Mirror es el vinilo metálico más brillante para la personalización de accesorios de moda.

Accesorios de moda



Características del producto

- ✓ El efecto espejo es un efecto IMPRESCINDIBLE para los productos de moda, ¡Siempre presente en los eventos de Fashion Weeks!
- ✓ Perfecto para textiles ligeros gracias a su delgadez
- ✓ Acabado metalizado brillante
- ✓ Disponible en 2 colores:



Mirror Silver
1430



Mirror Gold
1431

Puntos claves de aplicación

- ✓ Gran efecto espejo y super acabado.
- ✓ Perfecto para aportar un efecto o acabado brillante y especial a tus diseños y creaciones.
- ✓ Se puede pelar en caliente o en frío para una mayor flexibilidad en su proceso de producción.
- ✓ Acabado limpio, sin exceso de pegamento.

Beneficios de uso

- ✓ Recomendado para aplicaciones complementarias con Bling Bling Star, es importante aplicar el Bling bling Mirror al final del proceso de aplicación.
- ✓ Ideal para agregar detalles decorativos a accesorios de moda y decoración del hogar

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Portador	Dimensiones
Folio	100 µm	Poliéster Adhesivo y Transparente	30 cm x 25 m

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Algodón Poliéster Acrílico y fibras similares	Hoja Flock 60 °	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Presión	Pelado
Media	Caliente o frío

Paso 1 - Cortar

Configure el corte de su película de transferencia de calor en modo espejo y use una cuchilla de flocado estándar (60 °).

Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 160 ° C / 320 ° F durante 20 segundos.
Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 4 - Pelar

Pele el material mientras está caliente o frío.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
De mano	No recomendado	No recomendado	No recomendado

Almacenamiento			
Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Siga las instrucciones de cuidado de la prenda.
- ✓ Espere 24 horas antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.